CURVADORA MANUAL WB 100

REF: 3776101



Descripción

La Curvadora Manual WB100 de Metallkraft permite el curvado del hierro tanto en frío como en caliente. Permite crear perfiles planos, redondos y cuadrados.

Características:

- **Ángulo de plegado hasta 120º**
- **Presión excéntrica sobre la pieza que se quiere doblar.**
- **Modelo hecho de hierro colado**

Frío:

Capacidad acero plano 100 x 5 mm

Capacidad acero redondo 22 mm

Capacidad acero cuadrado 20 x 20 mm

Caliente:

Capacidad acero plano 100 x 15 mm

Capacidad acero redondo 27 mm

Capacidad acero cuadrado 25 x 25 mm

Características técnicas

- **Peso neto:** 30 kg
- **Dimensiones (l x an x al):** 550 x 320 x 240 mm

Imágenes